

Кривые срабатывания выключателей для защиты электродвигателей

Настройка параметров электронных расцепителей SACE PR212/MP с использованием кривых срабатывания автоматических выключателей

Для правильной настройки параметров электронного расцепителя SACE PR/212MP можно сравнить кривые срабатывания автоматических выключателей и кривые пускового тока электродвигателей. Использование приведенных ниже графиков функций защиты позволяет просто и быстро построить требуемую кривую срабатывания автоматического выключателя с электронным расцепителем SACE PR212/MP.

Примечание:

При копировании графиков функций на кальку, убедитесь, что значения времени на осях координат исходного графика и копии совпадают.



Для защиты двигателя от перегрузки необходимо, во-первых, настроить функцию L на ток I₁, который должен быть больше или равен номинальному току электродвигателя I_e: I₁ ≥ I_e. Например, если I_e = 135 A, то может быть выбран автоматический выключатель S4H160 с I_n = 160 A с последующей настройкой: I₁ = 0,85 × I_n = 136 A.

Во-вторых, необходимо определить класс срабатывания в соответствии с временем пуска электродвигателя t_a. Для электродвигателя с временем пуска 6 секунд может быть выбран класс 10 с временем срабатывания 8 секунд при 7,2 × I₁.

Для того, чтобы правильно скопировать кривую на кальку в соответствии с отношением I/I_n, поместите кальку на график функции L так, чтобы I/I_n = 0,85 на копии соответствовало I/I₁ = 1 на исходном графике, и скопируйте кривую, соответствующую классу 10.



Защита от блокирования ротора может быть настроена как по току срабатывания I₅ = 3 ... 10 × I₁ (в этом случае I₅ = 3 ... 10 × 0,85 × 160), так и по времени срабатывания t₅.

Для того, чтобы правильно скопировать кривую на кальку, поместите копировальную бумагу на график функции R так, чтобы I/I_n = I₁/I_n на копии соответствовало I/I₁ = 1 на исходном графике (в данном случае I/I_n = I₁/I_n = 0,85), и скопируйте кривую.



Функция защиты от короткого замыкания определяет, находится ли электродвигатель в фазе пуска, для избежания несанкционированных срабатываний. Уставка по току регулируется в пределах 6...13 × J_p


Для того, чтобы правильно скопировать кривую на кальку, поместите кальку на график функции I так, чтобы I/I_n = 1 на копии соответствовало I/I₁ = 1 на исходном графике, и скопируйте кривую.



Функция защиты от обрыва или перекоса фаз (если она включена) вступает в действие, когда ток в одной или двух фазах падает ниже 0,4 × I₁ (в данном случае 0,4 × 0,85 × I_n = 0,4 × 0,85 × 160 A = 54,4 A).

Для того, чтобы правильно скопировать кривую на кальку, поместите копировальную бумагу на график функции U так, чтобы I/I_n = I₁/I_n на копии соответствовало I/I₁ = 1 на исходном графике (в данном случае I/I_n = I₁/I_n = 0,85), и скопируйте кривую.


Типовая рабочая характеристика асинхронного электродвигателя



Кривые срабатывания выключателей для защиты электродвигателей


Автоматические выключатели с электронными расцепителями SACE PR212/MP

с электронным расцепителем
SACE PR212/MP (функция L, для
горячего и холодного состояния)




GSIS0216

с электронным расцепителем
SACE PR212/MP (функция L,
для горячего состояния, при токе
в одной или двух фазах)



GSIS0217

с электронным расцепителем
SACE PR212/MP (функция R-U)



с электронным расцепителем
SACE PR212/MP (функция I)

